

OPIS PRODUKTU

Polyuretánový lak so saténovým leskom určený hlavne na používanie v interiéri. Je odolný proti horúcej vode, miernejším kyselinám a zásadám. Rýchloschnúce zloženie minimalizuje kontamináciu prachom.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Farba	YVA251
Povrchová vrstva	Saténový lesk
Špecifická (merná) hmotnosť	0.900
Sušina	46%
Typická dĺžka skladovateľnosti	2 roky/rokov
VOC (ako dodané)	425 g/l
Jednotková veľkosť	375 ml 750 ml 2,5 l

INFORMÁCIE O SCHNUTÍ/PRETIERANÍ

	Schnutie							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Suché na dotyk	5 hod.		3 hod.		1 hod.		30 minúty	
	Pretieranie							
	Teplota podkladu							
Pretreté čím	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Goldspar Satin	24 hod.	4 dni	15 hod.	3 dni	6 hod.	2 dni	3 hod.	1 dni

APLIKÁCIA A POUŽÍVANIE

Príprava

NALAKOVANÉ DREVO

V dobrom stave Očistiť riedidlom. Obrúsiť dohľadka s 280- až 320-stupňovým brúsnym papierom. Odstrániť prach vzniknutý pri obrusovaní pomocou riedidla.

V zlom stave Odstrániť všetky predchádzajúce nátery.

NENATRETÉ DREVO Obrúsiť dohľadka s 80- až 180-stupňovým brúsnym papierom a potom s 280-stupňovým papierom. Odstrániť prach vzniknutý pri obrusovaní okefovaním a poutieraním. Ak je povrch očistený rozpúšťadlom, treba ho pred prvou aplikáciou nechať úplne vyschnúť.

Aplikácia podkladového náteru na nenatreté drevo: Rozriediť prvý náter o 10 až 15 % riedidlom Thinner No.1.

Metóda

Naniesť minimálne 3 neriedené nátery, viac náterov pri aplikácii valčekom. Neaplikovať priamo z plechovky. Naliať potrebné množstvo do osobitnej nádoby.

Rady

Miešanie Pred použitím dobre premiešajte.

Riedidlo Thinner No.1, Thinner No.3

Čistidlo Thinner No.1

Vysokotlakový sprej (Aplikácia striekaním len profesionálne) Tlak: 176 – 210 bar. Veľkosť hrotu: 1365-1580.

Tradičný sprej (Aplikácia striekaním len profesionálne) Tlak: 2-3 bar. Veľkosť hrotu: 1,1 - 1,4 mm. Rozriediť 25 až 30 % riedidlom Thinner No.3.

Valče k Konečnú úpravu pri aplikácii valčekom vykonávať štetkou alebo podložkou, aby v povlaku nezostávali vzduchové bubliny.

Iné Pre sprejovú aplikáciu Airmix: Tlak: 2 bary. Veľkosť hrotu: 6 až 113. Na dosiahnutie najlepšieho výsledku treba jemne obrúsiť medzi jednotlivými nátermi s 320- až 400-stupňovým brúsnym papierom. Neaplikovať priamo z plechovky. Naliať potrebné množstvo do osobitnej nádoby.

Niekoľko dôležitých informácií

Používať len odporúčané riedidlá. Používať len nad čiarou ponoru. Neaplikovať v priamom slnečnom svetle. Teplota výrobku by mala byť minimálne 15 °C a maximálne 35 °C. Teplota okolia by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C. Teplota podkladu by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C.

Kompatibilita/Podklady

Vhodný na používanie na všetky typy dreva okrem priamej aplikácie na masťné stavebné drevo, ako je Teak a Iroko.

Počet náterov

minimálne 3

Pokrytie

(Teória) - 11.5 m²/l

(Prax) - 10.3 m²/l

Odporúčaná hrúbka suchého

40 mikróvov po uschnutí štetkou

Viac informácií vám poskytne najbližší obchodný zástupca spoločnosti alebo ich nájdete na webovej stránke <http://www.yachtpaint.com>.

Všetky ochranné známky uvedené v tejto publikácii sú vo vlastníctve alebo pod licenciou skupiny AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

povlaku na vrstvu

Odporúčaná hrúbka mokrého 87 mikrónov za mokra štetkou

povlaku na vrstvu

Aplikačné metódy štetka, Valček, Airmix, Vysokotlakový Sprej, Tradičný sprej (Aplikácia striekaním len profesionálne)

PREPRAVA, INFORMÁCIE O USKLADŇOVANÍ A BEZPEČNOSTI

Uskladnenie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Treba zabrániť vystaveniu vzduchu a extrémnym teplotám. Pre maximálnu dĺžku skladovateľnosti produktu Goldspar Satin treba po jeho použití pevne zatvoriť nádobu a uskladňovať ho pri teplote od 5 °C do 35 °C. Nedržte na priamom slnečnom svetle.

PREPRAVA:

Goldspar Satin treba uskladňovať a prepravovať v bezpečne zatvorených nádobách.

Bezpečnosť

VŠEOBECNÉ:

Prečítajte si časť o bezpečnosti, kde sú informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Tie možno získať ja na našej linke technickej pomoci.

LIKVIDÁCIA:

Plechové nádoby nevyhadzujte do vodných tokov a náterovú látku nevyliievajte do vodných tokov. Využite služby dostupných zariadení. Pred likvidáciou farieb je najlepšie, ak ich necháte stvrdnúť.

Zvyšky produktu Goldspar Satin sa bez povolenia nesmú likvidovať cestou komunálneho odpadu alebo komunálnych skládok. Likvidácia zvyškov musí byť zabezpečená v súlade s príslušnou legislatívou.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

Informácie uvedené na tomto liste nie sú vyčerpávajúce. Akákoľvek osoba, ktorá v prípade nejakých pochybností použije tento produkt bez toho, aby sa najprv písomnou formou informovala o jeho vhodnosti na zamýšľaný účel, to urobí na svoje vlastné riziko a my nebudeme môcť prijať žiadnu zodpovednosť za výsledok takého použitia produktu alebo za nejakú stratu či škodu vzniknutú v dôsledku takého použitia (okrem smrti alebo osobného úrazu, ku ktorým by došlo z našej neobľahosti). Informácie obsiahnuté na tomto liste môžu byť z času na čas zmenené, a to na základe skúseností a našej politiky neustáleho vývoja produktov.